

## คุณลักษณะเฉพาะ

### เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

#### ๑. วัตถุประสงค์ในการนำใช้งาน

เป็นเครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวัตถุพยานในคดีต่างๆ เช่น สารระเบิด, เศษกระเจก, สีรียนต์, รอนบัตร, กระดาษ, เซรามิก, เส้นผม, เส้นใย, กระดูก, ยาเสพติด, โลหะ, แร่ หิน ดินทราย และ งานวิเคราะห์ Trace Analysis เป็นต้น

#### ๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการการกระจายพลังงานของรังสีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ สามารถวิเคราะห์หัวเข็งปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน มีช่องใส่ตัวอย่างขนาดใหญ่ สามารถแสดงภาพและข้อมูลที่จะวิเคราะห์ของชิ้นงานตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง ของเหลว ของแข็ง และ ผง การวิเคราะห์ให้ผลรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ซึ่งต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

##### ๒.๑ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างด้วยรังสีเอกซเรย์

๒.๑.๒ ระบบควบคุม และประมวลผล สำหรับเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

๒.๑.๓ อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการใช้งาน

๒.๒ โครงสร้างของตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการผุกร่อนและเคลือบด้วยสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓ สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์

#### ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างด้วยรังสีเอกซเรย์

##### ๓.๑.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑.๑ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ตั้งแต่ธาตุ Na ถึง U

๓.๑.๑.๒ เป็นการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง

๓.๑.๑.๓ ความเข้มข้นที่วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึง % ขึ้นกับ Application

๓.๑.๑.๔ ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ ของเหลว ของแข็ง ผง แผ่นพิล์ม เป็นต้น

- ๓.๑.๕ สามารถเลือกตำแหน่งที่จะยิงลำแสงรังสีเอ็กซ์บนตัวอย่างและดูภาพตัวอย่างได้
- ๓.๑.๖ สามารถนำสเปกตรัมของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกัน (Overlay) เพื่อดูความแตกต่าง
- ๓.๑.๗ ระบบเห็นวงตัวอย่างและห้องตัวอย่าง
- ๓.๑.๗.๑ ห้องใส่ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ มีช่องใส่สำหรับมองดูตัวอย่างขณะทำงาน
- ๓.๑.๗.๒ สามารถวัดตัวอย่างขนาด ๒๗๐ มิลลิเมตร x ๒๗๐ มิลลิเมตร x ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ใหญ่กว่า
- ๓.๑.๗.๓ แท่นวางตัวอย่างเป็นแบบ Motorized สามารถเคลื่อนที่ในแกน X, Y, Z ประมาณ ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตื้อกว่า
- ๓.๑.๗.๔ สามารถใส่ตัวอย่างที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม
- ๓.๑.๗.๕ สามารถเลือกสภาวะในการวิเคราะห์แบบ Air และแบบ Vacuum หรือ แบบ Air และ Helium gas
- ๓.๑.๗.๖ อุปกรณ์สำหรับกำหนดตำแหน่งและดูภาพตัวอย่าง เป็นกล้อง CCD ที่มีเลนส์ขยายภาพเลือกใช้ได้ไม่น้อยกว่าสองกำลังขยาย คือขนาดกำลังขยายต่ำ ที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๙ และขนาดกำลังขยายสูง ที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐๙
- ๓.๑.๘ ตันกำเนิดรังสีเอ็กซ์
- ๓.๑.๘.๑ หลอดรังสีเอ็กซ์ ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์, ๑ มิลลิแอมป์ หรือ ตึกระยะความร้อนด้วยอากาศ
- ๓.๑.๘.๒ อาโนดเป็นชนิด Micro-Focus ทำจากธาตุโรเดียม (Rh) หรือธาตุอื่น สามารถปรับค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้
- ๓.๑.๘.๓ มีระบบป้องกันความร้อนเกิน (Thermal overload protection)
- ๓.๑.๙ ระบบนำแสงรังสีเอ็กซ์ (X-ray Optics)
- ๓.๑.๙.๑ ลำแสงเอกซ์เรย์จะยิงจากด้านบนลงด้านล่าง (Top-down)
- ๓.๑.๙.๒ สามารถเลือกขนาดลำแสงรังสีเอ็กซ์ที่ยิงไปยังตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการวัดตัวอย่างขนาดต่างๆ ขนาดเล็กสุดไม่เกิน ๓๐๐ ไมโครเมตร ขนาดกลางไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร และขนาดใหญ่ ๒ มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า
- ๓.๑.๙.๓ มีตัวกรองสัญญาณ (Filter) ไม่น้อยกว่า ๖ ชนิด เพื่อลดสัญญาณรบกวนของธาตุที่มีตำแหน่งใกล้กัน
- ๓.๑.๙.๔ หัววัดรังสีเอ็กซ์





๒๙ พ.ค.๗

๓.๑.๔.๑ เป็นหัววัดรังสีเอ็กซ์ชนิด Silicon Drift Detector

๓.๑.๔.๒ มีพื้นที่รับแสง (Active area) ไม่น้อยกว่า ๕๐ mm<sup>2</sup>

๓.๑.๔.๓ มีความละเอียดในการแยกพลังงานร่าตุ (Resolution ที่ ๑๕๐ eV) หรือ ดีกว่า

๓.๑.๔.๔ ทำงานโดยไม่ต้องใช้สารหล่อเย็นชนิดสีน้ำเงิน

### ๓.๒ ระบบควบคุม และประมวลผล สำหรับเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

๓.๒.๑ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งและทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows7 หรือ สูงกว่า

๓.๒.๒ คอมพิวเตอร์มีระบบความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz หรือดีกว่า

๓.๒.๓ ติดตั้งหน่วยความจำ (RAM) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔.๐ GB และ ติดตั้งชุดฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB

๓.๒.๔ มีเครื่องอ่านเขียนแผ่น DVD

๓.๒.๕ มีจอภาพสีชนิด LCD หรือดีกว่า ขนาดวัดตามแนวทะแยงมุม ไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว

๓.๒.๖ มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๓.๒.๗ โปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่างโลหะแบบเปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวอย่างกับ ฐานข้อมูลโลหะ เพื่อตรวจสอบชนิดโลหะ

๓.๒.๘ มีโปรแกรม Spectra Mapping

๓.๒.๙ มีโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่างโลหะแบบเปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวอย่างกับ ฐานข้อมูลโลหะ เพื่อตรวจสอบชนิดโลหะ

๓.๒.๑๐ มีโปรแกรมวิเคราะห์ความหนาผิวเคลือบ (Coating Analysis)

### ๓.๓ อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการใช้งาน

๓.๓.๑ กล้องดิจิตอลแบบ SLR สำหรับถ่ายภาพวัตถุพยาน มีความละเอียดถ่ายภาพไม่น้อยกว่า ๒๑ ล้านพิกเซล มีระบบออโตโฟกัสไม่น้อยกว่า ๓๙ จุด ความไวแสงไม่น้อยกว่า ISO ๖๔๐ ระยะ Macro ๑๖ เซนติเมตร จอภาพแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เก็บข้อมูลใน SD บันทึกวีดีโอแบบ MPEG-๔ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓.๒ แท่นสำหรับวางตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๕ ซม. พร้อมแขน สำหรับจับกล้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สามารถจับกล้องให้เลื่อนขึ้นลงใน แนวตั้งได้ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓.๓ โปรแกรมฐานข้อมูล สำหรับบันทึกรายละเอียดของงานตรวจพิสูจน์ พร้อมข้อมูลรูปภาพ เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลภายหลัง โดยสืบค้นได้จากวันที่ หรือ เทคนิคการตรวจพิสูจน์ เป็นต้น บันทึกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชือต่อ

ข้อมูลผ่านระบบ Wireless LAN สามารถรับสัญญาณภาพจากกล้องถ่ายภาพแบบทันที (Real Time) เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด

- ๓.๓.๔ ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๓.๒.๑ ในระยะใกล้ได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓.๕ เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างขนาดเล็ก เป็นเครื่องบดภายในตัวได้ เช่นที่ทำให้ไม่เกิดความร้อนขณะบด ทำให้บดตัวอย่างที่มีความเนื้อแน่นได้โดยทำให้ตัวอย่างไม่เสียคุณสมบัติทางเคมี ซึ่งการบดจะต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกบลอบด โดยควบคุมจากสนามแม่เหล็ก
- ๓.๓.๖ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๑๒๐๐ dpi จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๓.๖.๑ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อนิ้ว (dpi)
- ๓.๓.๖.๒ ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- ๓.๓.๖.๓ เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ๒.๐ หรือดีกว่า
- ๓.๓.๖.๔ มีถาดใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน A4 สำหรับการพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- ๓.๓.๖.๕ มี Driver รองรับระบบปฏิบัติการ ตามข้อ ๓.๒.๑
- ๓.๓.๗ เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดอิงค์แท็งค์สี ที่ติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๓.๗.๑ มีความสามารถพิมพ์ สแกน สำเนา และแฟกซ์ ภายในเครื่องเดียวกัน
- ๓.๓.๗.๒ ติดตั้งระบบ Ink Tank จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
- ๓.๓.๗.๓ มีความละเอียดในการพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ x ๑,๕๐๐ จุดต่อนิ้ว (dpi)
- ๓.๓.๗.๔ ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที และความเร็วในการพิมพ์ สี ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (เมื่อพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษหนึ่งแผ่น)
- ๓.๓.๗.๕ ช่องรับกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder, ADF) สำหรับการใช้งานแฟกซ์และการสแกน สามารถใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
- ๓.๓.๗.๖ เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ๒.๐ หรือดีกว่า
- ๓.๓.๗.๗ มีถาดใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน A4 สำหรับการพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- ๓.๓.๗.๘ มี Driver รองรับระบบปฏิบัติการ ตามข้อ ๓.๒.๑

๒๙. พ.ก.๗.๗



## ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

- ๔.๑ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ตามข้อ ๓.๓.๖ จำนวน ๓ ชุด

- ๔.๒ หีมีสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์แทงค์สี แต่ละสีที่ใช้กับเครื่อง ตามข้อ ๓.๓.๗ จำนวนอย่างน้อย อย่างละ ๕๐๐ มิลลิลิตร
- ๔.๓ เครื่องควบคุมและสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ชนิด True online สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer และระบบควบคุมการทำงานนานไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที หลังจากระบบกระแสไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๔ ถ้วยใส่ตัวอย่างสำหรับของเหลวและผง จำนวน ๕๐ ใบ
- ๔.๕ พิล์มปิดถ้วยตัวอย่าง ชนิด Poly4 ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ชนิด Mylar ความยาวไม่น้อย กว่า ๓๐๐ เมตร
- ๔.๖ สารมาตราฐานสำหรับวิเคราะห์โลหะ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๗ โต๊ะสำหรับวางเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer และชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม ที่ เหมาะสมกับเครื่อง จำนวน ๑ ชุด พร้อมเก้าอี้ ที่มั่นคง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำ กว่า ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๓ ตัว
- ๔.๘ แผ่น DVD RW จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

#### ๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔
- ๕.๒ ต้องทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี



#### ๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ ติดตั้งเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer พร้อมอุปกรณ์ โดยช่างผู้ชำนาญของผู้ขายที่ ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งทดสอบจนใช้การ ได้ดี
- ๖.๒ คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง CD-ROM จำนวน อย่างน้อย ๒ ชุด และ คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน อย่างน้อย ๒ ชุด
- ๖.๓ ก่อนส่งมอบจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสูจน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ นาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๙ ชั่วโมง ให้สามารถใช้เครื่องฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกแต่ละวันไม่เกิน ๖ ชั่วโมง โดย ทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทั้งหมด
- ๖.๔ ภายในหลังการส่งมอบผ่านไป ๓ เดือน จะต้องจัดฝึกอบรมทบทวนการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ นาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง โดยฝึกอบรม วันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทั้งหมด



- ๖.๕ ภายหลังการส่งมอบผ่านไป ๑ ปี จะต้องฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยอีก ๑ ครั้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ นาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๙ ชั่วโมง โดยทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทั้งหมด
- ๖.๖ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำนาญเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติ ทั้งค่าแรงและอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอัตราเงินเดือนอย่างน้อย ๕๐% ของเงินเดือนเดิม
- ๖.๗ ผู้ขายต้องส่งซ่างมาตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่อง และต้องทำการ Calibrate เครื่องพร้อมออกใบรับรองปีละ ๑ ครั้ง เป็นจำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๖.๘ ในช่วงระยะเวลาการรับประกันหากทางบริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนหรือเพิ่มสมาร์ตโฟน (Upgrade) ของซอฟแวร์ใหม่ทางผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และทำการเปลี่ยนหรือ Upgrade software ให้กับผู้ซื้อ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้ผลิตประกาศโดยทั่วไปต่อลูกค้าโดยไม่มีคิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น.

พ.ต.อ.

ประธานกรรมการ

( อนุศักดิ์ วนะปกรณ์ )

นวท.(สบ ๔) กคบ.พฐก.

พ.ต.ท.หญิง อรุณรัตน์

กรรมการ

( อรุณรัตน์ อังหาราภิกษ์ )

นวท.(สบ ๓) กคบ.พฐก.

- ฉบับตามที่แนบ

พ.ต.ท.

( มนู เมฆหมอก )

พบช.สพฐ.ตร.

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗

พ.ต.ต.หญิง อรุณรัตน์

กรรมการ

( ออมสิน เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ )

นวท.(สบ ๒) กคบ.พฐก.

ร.ต.ท.หญิง

กรรมการ

( ปฤษา หมื่นเรือน )

นวท.(สบ ๑) กคบ.พฐก.

คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน(TOR) เครื่อง  
มือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ  
การตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนคร  
มติเห็นชอบให้ใช้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๙๕๕๗/

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗

รศ. พ.ต.ต.

( สันติ สุขวัฒน์ )

ผบก.สพจ./เลขานุการ

๙๙ พ.ย. ๒๕๕๗